Tecnosel
Tecnología de Sistemas Electrónicos S.L.L.
C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.8.7 y APK 3.10 (20/11/2023)

Se han recibido una serie de correos:

Punto 1

Ayer detectamos en el MF07 un aviso de error con la APP.

Al leer un MF07 que estaba a pleno sol, dio un aviso de lectura de parámetro erróneo, consiguió leer toda la memoria sin problema. El dato de fotocélula estaba en >8.000lx.
El error debe de estar en la APP. No hemos probado la lectura del destellador con el PC para ver resultado y si también aparece. Con la 360 y el PC esto no pasaba, tendríamos que ver.

Esto pasaba en la APP tanto para la 360 como para MF07, ya está corregido. En el PC no se da este caso.

Punto 2

Actualización de PRO y Betas sin conexión a internet. En un portátil sin internet la respuesta que da al pedir que revise si hay actualizaciones es " No Hay actualizaciones" debería de avisar que estas OFF line y que te conectes a internet.
Al arrancar también revisa en AUTO si hay nuevas versiones debería avisar, aunque puede resultar molesto en trabajo de campo off line. Este fallo está así seguramente de versiones anteriores.

Lo hemos solucionado establecido distintos casos:

- Al revisar las actualizaciones **desde el botón de actualizar**, mostrará un mensaje flotante si no hay a internet. Esto ocurrirá tanto desde el programa de la **360**, **MF07** o desde la **ventana de selección de software inicial**.

Tecnosel
Tecnología de Sistemas Electrónicos S.L.L.
C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

- Durante la revisión automática desde el software de **360** y **MF07** no se muestra nada y seguirá sin mostrarse ningún mensaje.
- Durante la revisión automática desde la ventana de Selección de software, planteamos la siguiente opción para no interferir con el usuario en caso de estar con un trabajo de campo:

Nada más abrirse la ventana, si está en m**odo Actualización automática**, se comprueba si hay internet. Si no hay, se visualizará la barra inferior a modo de mensaje.

El botón de abajo a la derecha comprueba, de nuevo, si hay conexión a internet. Si vuelve la conexión oculta el mensaje. Cada 30 segundos se realiza esta verificación, mientras esta ventana esté abierta y siempre que esté seleccionada la opción de **Actualización automática**.

Solo se comprueba si hay conexión a internet, no se intenta la descarga automática de nuevo por si el usuario ya está escaneando puertos o importando ficheros. En el momento en el que el mensaje desaparezca el usuario puede ir al botón "?" para descargar la actualización.

Punto 3

Un Fw 14.26 no se queja al conectarle un SC 8.5 no se si hay alguna incompatibilidad. ¿Se han puesto ya contramedidas anti Smartcom antiguos en Fw modernos?

No hay ninguna incompatibilidad.

Tecnosel
Tecnología de Sistemas Electrónicos S.L.L.
C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

Punto 4

AVISO MAL TRADUCIDO EN ING.
Cuando programas un destello que consume demasiado da un aviso de "BEATS" en lugar de "Flash Code". En la APP puede que pase lo mismo.

El día 15/11/2023 8:42 enviamos un correo con asunto: **DUDA Traducción Smarcom: "Beat"**
Estamos a la espera de respuesta para cambiar las traducciones.

Se ha utilizado "beat" en 4 ocasiones, en el resto de los casos se ha traducido "ritmo" por "rhythm". ¿Debería cambiar todos los "rhythm" por "flash code"? ¿o podemos cambiar "beat" por "rhythm"?

Punto 5

En APP Test no se indica en ningún sitio el estado DIA/NOCHE de la baliza. En la 360 pasa lo mismo. Solo se puede sacar por el dato del PWM aplicado. No es claro para un cliente o profanos.

La información DIA/NOCHE aparece en la zona naranja del menú lateral, pero ahora, se ha incluido también en TEST para que esté a la vista. Además, ahora se actualiza al pulsar los botones de “Forzar apagado”, “Forzar encendido” y “Fotocélula” tal y como ocurre en PC.

Punto 6

Un MF08 se identifica como MCL100 en lugar de como MCL360XS.

Corregido para PC y APK

Punto 7

Fallos de lectura para MF08 desde APK

Se ha modificado en el fw el Pin de conexión y en la APK se ha controlado posibles límites fuera de rango debido a campos que ahora no tienen el mismo número de componentes en MF07 y MF08

Punto 8

Extensiones de fichero en zona pro como mf07

Corregido.

NOTA 1: Se ha ocultado el apartado Smartbank.
NOTA 2: Se han incluido las nuevas tablas de cálculos para MF08 tanto en PC como en fw como en APK.