Tecnosel
Tecnología de Sistemas Electrónicos S.L.L.
C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.11 (15/01/2025)

El último fw disponible en esta fecha es fw 18.11

CAMBIO PASS PRO

Se ha sustituido por la segunda sugerencia del correo del día 17/12/2024 a las 11:55.

CORTE EN EL PANEL BLUETOOTH

Problema de corte en el pable bluetooth para resoluciones de Windows superior al 100%. Se ha solucionado este problema tanto para la 360 como para MF07/08. Si continúan los problemas enviadnos vuestra resolución.

MODIFICACIONES EN PANEL BLUETOOTH

En el panel bluetooth ya no aparecerá la MAC para usuarios básicos, si para PRO. Y no se mostrarán las balizas con menos de -88 dBm.



C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

FOTOCÉLULA: TEXTO EMERGENCIA

Cambio de texto 'Emergencia' por 'Standby'.

CAMBIOS EN AIS

Se ha incluido un nuevo campo en el apartado AIS: **AIS activado**

No se realizado ningún cambio en el mapa de memoria. El campo AIS activado se guarda ahora en donde antes estaba 'Mensaje 21'. Para un fw antiguo, no implicará ningún cambio. El Mensaje 21 se seguirá enviando siempre.

CAMBIOS EN GSM



	Nombre	Número	Descripción	Alarmas	Día / Noche
Destinatario 1	nombre1	657598401	desc1	☑	☐
Destinatario 2	nombre2	111111111111	desc2	☐	☑
Destinatario 3	nombre3	222222222222222	desc3	☑	☐
Destinatario 4	nombre4	333333333333	desc4	☐	☑
Destinatario 5	nombre5	444444444444	desc5	☑	☐
Destinatario 6	nombre6	5555555555555	desc6	☐	☑
Destinatario 7	nombre7	66666666666666	desc7	☑	☐
Destinatario 8	nombre8	77777777777777	desc8	☐	☑
Destinatario 9	nombre9	88888888888888	desc9	☑	☐
Destinatario 10	nombre10	9999999999999	desc10	☐	☑
Centro de control 1	nombre11	000000000000000	desc11		
Centro de control 2	nombre12	111111111111111	desc12		

C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

Coordinadores

Se han suprimido los cuatro checks del coordinador. El usuario ya no tendrá opción a seleccionar nada.

En un fw nuevo, se considerará siempre que tanto **Alarmas** como **Día/Noche** están activos para ambos coordinadores, siempre que tengan número incluido.

En un fw antiguo, siempre que el coordinar tenga número, se considerará que es un **Destinatario seleccionado**. Y el primero de los dos coordinadores con número se considerará con **Estado automático** ya que solo se puede seleccionar uno al mismo tiempo.

Se considera fw antiguo hasta el fw 18.10. Los cambios se reflejarán a partir del fw 18.11

Destinatarios

La primera columna, ahora, es la de **Alarmas**. El funcionamiento es el mismo, cinco checks como máximo. En un fw antiguo indicará **Destinatario seleccionado**.

En cambio, en la segunda columna, que antes solo se podía seleccionar 1 destinatario, ahora también se podrán seleccionar cinco destinatarios.

Para no alterar el mapa de memoria, en la posición de memoria antigua, siempre se considera “Ningún destinatario seleccionado”. Así, para un fw antiguo, funcionará como si nada estuviera seleccionado. Y en un fw nuevo **no** se considerará esa posición de memoria. En realidad, para un fw antiguo, la segunda columna (Destinarios y Coordinador) solo se pude seleccionar un check en total. Y como se va a usar uno para uno de los coordinadores, el resto de destinatarios estarán sin seleccionar.

En la nueva posición de memoria se guardarán los destinatarios seleccionados con **Día/Noche**. En un fw antiguo no se considerará esa nueva posición.

CAMBIOS EN MQTT

Pendiente el cambio del ID MQTT ...