

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.8.9 y APK 3.11 (21/12/2023)

Se considera **firmware mínimo válido** para esta nueva versión de **Smartcom PC 0.8.9 y APK 3.11** los siguientes: Para la **B360** el fw 14.24; Para el **MF07** el fw 2.17; Para el **MF08** el fw 3.

Los telemandos se podrán seguir ejecutando para cualquier software y firmware. No se les ha impuesto limitación de versiones.

Los posibles casos que nos podemos encontrar de ahora en adelante.

Software nuevo + Firmware nuevo:


PC: La detección de dispositivos es más rápida, ya que con una sola trama se detecta el dispositivo y de esta forma se abre más rápido el software correspondiente. Al inicio de la lectura del dispositivo, se realizará la comprobación de software y firmware compatible. En caso contrario se mostrará un aviso y no se realizará la lectura ni escritura.

APK: Desde la APK se selecciona directamente el dispositivo. Al iniciar la lectura se realizará la comprobación de software y firmware compatible. En caso contrario se mostrará un aviso y no se realizará la lectura ni escritura.

Software nuevo + Firmware viejo:


En este caso existe la posibilidad de que un fw viejo sea compatible.

PC: El proceso comienza con la búsqueda de los nuevos dispositivos y si no encuentra ninguno, se le preguntará al usuario si desea continuar la búsqueda para dispositivos más antiguos.




En caso de encontrar un dispositivo con fw más antiguo, se mostrará una lista para que el usuario lo seleccione y se conecte a él.

Una vez abierto el software correspondiente al dispositivo y nada más comenzar la lectura del mismo, se inicia la fase de verificar la compatibilidad entre fw y sw. En caso de no compatibilidad se mostrará un aviso para que el usuario se ponga en contacto con su distribuidor.




APK: Desde la APK se selecciona directamente el dispositivo. Al iniciar la lectura se realizará la comprobación de software y firmware compatible. En caso contrario se mostrará un aviso y no se realizará la lectura ni escritura.




Software viejo + Firmware nuevo:

PC: Un software viejo detectará dispositivos con fw nuevos.



Al seleccionar un dispositivo y comenzar con la lectura solo se producirá un breve pestañeo en la pantalla del programa. No se rellenará ningún parámetro. No muestra ningún aviso de error de lectura. No indica que la lectura se ha realizado correctamente como es habitual.

APK: Una aplicación vieja también detecta los dispositivos con fw nuevos.



Al realizar la lectura de parámetro se procesan todas las tramas y se muestra un mensaje como que se ha realizado correctamente la lectura. Pero no se rellena ningún parámetro.



Software viejo + Firmware viejo:

Todo seguirá igual que estaba.