

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.10 (19/11/2024)

El último fw disponible en esta fecha es fw 18.8

RESOLUCIÓN WINDOWS SUPERIOR AL 100%

Ahora, se muestra un aviso en caso de resolución de Windows superior al 100%. Es decir, en caso de que Windows tenga una resolución superior al 100%, Smartcom mostrará un aviso indicando que Smartcom podría no visualizarse correctamente.


A pesar del aviso se ha realizado un ajuste en la visualización para estos casos. Lo hemos probado en varios equipos nuestros y parece funcionar y sacar barras laterales en caso necesario. Si podéis probarlo en vuestros equipos podremos valorar este nuevo funcionamiento. Esperamos vuestros comentarios al respecto.

The screenshot displays the smartcom360 software interface. At the top, there is a header bar with the 'smartcom360' logo and a language dropdown set to 'ESP'. On the left, a sidebar menu includes 'MSM' and various configuration options like 'FOTOCÉLULA', 'COMUNICACIÓN', 'GPS', 'RITMOS / POWER', 'TEST', and 'CONFIGURACIÓN'. The main area is titled 'INFORMACIÓN BALIZA' and contains several input fields for 'Nombre', 'Color', 'Alcance / Candelas', 'Ritmo', 'Divergencia', 'Batería', 'Modo', 'Tipo', 'S/N Baliza', and 'P/N Baliza'. To the right of these fields are icons for various sensors: PWR, GPS, BT, IR, AIS, GSM, SAT, UHF, and BUS. A modal dialog box is centered on the screen, titled 'smartcom360', with a yellow warning icon and the text: 'La escala visual de Windows es del 150% lo que puede causar problemas de visualización en Smartcom.' with an 'Aceptar' button. Below the main configuration area, a 'RESUMEN DE ESTADO ACTUAL' section shows status for 'Fotocélula', 'GPS', 'Bluetooth', 'Cuerpo', 'Divergencia', 'Recep', and 'Carga solar'. The version 'Versión 0.9.10' is noted in the bottom left corner.


MEJORAS EN BLUETOOTH

Esta mejora se podrá apreciar a partir del fw 18.9 de la B360. Para el MF07 habrá que actualizar fw.


A partir de este fw 18.9 y este sw 0.9.10 se mostrarán nuevos avisos en la comunicación mediante bluetooth, como por ejemplo en caso de introducir un PIN incorrecto.



Para el caso en que la B360 tenga un modelo antiguo de bluetooth o sea un dispositivo no compatible, se mostrará el siguiente mensaje:



Para cualquier otro error se seguirá mostrando el mensaje de siempre:



TRAMA DE COMPATIBILIDAD POR RADIO

Esta mejora se podrá apreciar a partir del fw 18.9

Desde esta versión se envía la trama de verificación de compatibilidad entre fw y sw también para Radio.

CORRECCIÓN VERIFICACIÓN TIPO BATERÍA

Existe un error en el software de la versión 0.9.9 por el cual no permite grabar la configuración PRO, en algunos casos, a pesar de ser correcta la compatibilidad de los parámetros seleccionados para la batería. Este error se ha corregido en la versión 0.9.10. Este error no se observa si la batería que tiene grabada la baliza es "Indeterminada".

SELECTOR DE DISPOSITIVOS

Ahora el selector de dispositivos se visualiza también para el usuario básico. Se ha realizado un cambio de nombres en el selector de dispositivos.

ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES

Ahora la actualización de versiones se realizará para .txt si para .log se produce error.